

## بررسی پتانسیل خورنده‌گی و رسوب‌گذاری آب شرب چاه‌ها و قنوات روستاهای مجاور گسل رفسنجان در آبان و آذر سال ۱۳۹۲

محمد ملکوتیان<sup>۱</sup>، محمد مینی<sup>۲</sup>، ایمان شریفی<sup>۳</sup>، علی حقیقی پور<sup>۳</sup>

دریافت مقاله: ۹۲/۱۱/۱۹ ارسال مقاله به نویسنده جهت اصلاح: ۹۲/۱۲/۲۵ دریافت اصلاحیه از نویسنده: ۹۳/۰۲/۳۰ پذیرش مقاله: ۹۳/۰۳/۱۷

### چکیده

زمینه و هدف: خورنده‌گی آب منجر به افزایش غلظت فلزات سمی آب همچون آرسنیک، مس، سرب، کادمیوم، روی، نیکل، آهن و منگنز می‌شود. فلزات سمی در مصرف کنندگان آب ایجاد خطرات حاد بهداشتی می‌نمایند. از طرفی رسوب‌گذاری آب منجر به مشکلات اقتصادی و تکنیکی می‌شود. بنابراین هدف از این مطالعه تعیین پتانسیل خورنده‌گی و رسوب‌گذاری آب چاه‌ها و قنوات روستاهای مجاور گسل رفسنجان که مورد استفاده شرب قرار می‌گیرد، است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی در فاصله زمانی آبان ماه تا آذر ماه سال ۱۳۹۲ انجام گرفت. در مجموع تعداد ۱۲۰ نمونه آب از ۲۲ چاه و ۳۸ قنات روستاهای مجاور گسل رفسنجان در دو مرحله به صورت نمونه‌برداری لحظه‌ای تهییه گردید. درجه حرارت، سختی کلسیم، خصلت قلیایی، کل جامدات محلول و pH اندازه‌گیری شد. وضعیت پتانسیل خورنده‌گی و رسوب‌گذاری آب‌ها با استفاده از شاخص خورنده‌گی تعیین شد و داده‌ها به صورت آمار توصیفی گزارش گردید.

یافته‌ها: شاخص Langelier برای ۹۰٪ چاه‌ها و ۹۲٪ قنوات، مثبت بود و شاخص Rayznar برای ۸۶٪ چاه‌ها و ۸۴٪ قنوات کمتر از ۷ بdst آمد. شاخص Aggressiveness برای ۸۱٪ چاه‌ها و ۸۶٪ قنوات بالاتر از ۱۲ بود و شاخص Pockurius برای ۶۴٪ چاه‌ها و قنوات کمتر از ۶ بdst آمد.

نتیجه‌گیری: بررسی شاخص‌های خورنده‌گی نشان داد، آب شرب چاه‌ها و قنوات روستاهای مجاور گسل رفسنجان، تمایل به رسوب‌گذاری دارد، بنابراین، برنامه‌ریزی مناسب جهت جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی و مضرات بهداشتی ضروری به نظر می‌رسد.

**واژه‌های کلیدی:** رسوب‌گذاری، خورنده‌گی، چاه و قنات، آب شرب

- ۱- استاد مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط و گروه آموزشی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
- ۲- (نویسنده مسئول) کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات محیط کار، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
- تلفن: ۰۳۹۱-۵۲۲۵۹۱۳، دورنگار: ۰۳۹۱-۵۲۳۴۰۰۳، پست الکترونیک: mmobini83@yahoo.com
- ۳- دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، گروه آموزشی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

## مقدمه

خورندگی بر استخراج، توزیع و ذخیره آب آشامیدنی از راههای مهمی همچون ترکیب شیمیایی، ساختار و مورفولوژی مواد لوله‌ها (آهن، فولاد، آزبست، PVC، پلی‌پیپ، پلی‌پی‌پلی‌پی) و تانک‌های ذخیره اثرگذار است. مطالعات Arko در منطقه ارگن ترکیه [۱]، Bastida و همکاران در مکزیک [۲] و مطالعه Ebrahimi و همکاران در کوهدهشت [۳]، تأکید دارند که خورندگی منجر به نابودی کیفیت آب می‌شود و به همان اندازه زیرساخت‌های هیدرولیکی سیستم‌های استخراج و توزیع را نابود می‌کند. خورندگی منجر به ایجاد لایه‌هایی از زنگار می‌شود که مقدار انرژی مورد نیاز برای توزیع آب را افزایش می‌دهد و همچنین عملکرد هیدرولیکی را کاهش داده و منجر به افزایش هزینه‌های سیستم توزیع و نگهداری آب آشامیدنی می‌گردد [۷، ۹].

در مناطقی که با کمبود باران، فقدان آب‌های سطحی و میزان بالای تبخیر مواجهند، منابع آب زیرزمینی به عنوان منبع اولیه تأمین آب مطرح هستند. آب‌های زیرزمینی با توجه به لایه‌های مختلف خاک، غلظت بالایی از مواد معدنی از جمله یون‌های کلسیم، منیزیم، کربنات و قلیائیت و سیلیکا دارا هستند. وقتی غلظت این یون‌ها افزایش می‌یابد، حلالیت مواد معدنی محدود شده و ته نشینی شروع می‌شود. هر چند که مواد معدنی (کانی‌ها) معمول از آب زیرزمینی غنی از یون کربنات (کلسیت، کربنات کلسیم، دولومیت) تشکیل شده است، دیگر رسوبات از جمله سولفات‌کلسیم و منیزیم، سیلیکات‌فلزی و سیلیکا غیر متبلور نیز مشکل‌ساز هستند [۱۰-۱۲].

انباستگی و تجمع رسوب ناشی از کاربرد آب زیرزمینی با جامدات محلول (Total Dissolve Solid) بالا، بر روی بسیاری از لوازم خانگی ایجاد می‌شود که به شیرآلات

خورندگی یکی از پیچیده‌ترین و پرهزینه‌ترین مشکلات مربوط به تولید آب آشامیدنی می‌باشد. خورندگی قدرت حلالیت آب را بالا برده و منجر به افزایش غلظت فلزات سمی آب همچون آرسنیک، مس، سرب، کادمیوم، روی، نیکل، آهن و منگنز می‌شود. این فلزات سنگین در گروه مواد سمی بوده که موجب بیماری‌های متعددی از جمله آلزایمر، آسیب کبدی، کلیوی و غیره در انسان می‌شوند [۱-۲].

کلرزنی اولیه شبکه آبرسانی منجر به آزادسازی یون‌های آهن و مس می‌شود، که خطر بهداشتی برای افراد مصرف‌کننده آب در پی خواهد داشت. واکنش‌های خورندگی به طور مستقیم بر مصرف گندزدahای آب اثر گذاشته و موجب به حداقل رساندن باقی‌مانده گندزدا در آب شده و فعالیت زیستی میکروارگانیسم‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین، واکنش گندزدahای کلردار با برآمدگی‌های (tubercles) داخل لوله‌های آهني خورده شده، منجر به تولید فرآورده‌های جانبی خطرناک گندزدا همانند کلروفرم می‌شود [۳-۴].

کاربرد آب خورندگی در تجهیزات تولید آنتی‌بیوتیک منجر به ایجاد مشکلات جدی می‌شود. این مشکلات شامل ایجاد واکنش‌های سم شناختی مضر در بدن انسان به علت حضور محصولات خورندگی در بدن است. مشکل دیگر، ورود این مواد سمی به محیط زیست از طریق فاضلاب است [۵].

خورندگی طبیعی آب بستگی به تغییرات در غلظت دی‌اکسید کربن آزاد و دیگر خصوصیات آب شامل سختی، اکسیژن محلول، قلیائیت (Alkalinity)، pH، جامدات محلول، بقایای فرآیند گندزدایی، اسیدیته، حضور اکثر یون‌ها و به همان اندازه حضور یون نیترات دارد [۶].

کیلومتری گسل رفسنجان قرار داشتند، تهیه شد. از نمونه‌برداری برخی قنوات که راه دسترسی به آن‌ها سخت و دشوار بود، یا استفاده شرب نداشت، صرفنظر شد. گسل رفسنجان، یک گسل کواترنری با روند شمال غربی - جنوب شرقی است و در ۲۰ کیلومتری جنوب رفسنجان قرار دارد و طول آن بیش از ۱۴۰ کیلومتر است. این گسل از منطقه زندیه در رفسنجان آغاز و تا منطقه باعیزم بردسری ادامه دارد. حرکات بسیار جوان این گسل در اطراف روستاهای دهنه‌یه و خان سبز نیز دیده می‌شود و جابجاشدگی عمودی این گسل در خان سبز به حدود ۴۰ متر می‌رسد. نایهنجاری در سطح آبهای زیر زمینی در دوسوی گسل از دلایل فعال بودن آن است و در شرق جاده سرچشم - رفسنجان از کیلومتر ۷ به بعد گسل باعث رسوبات گج‌دار «پلیتوس» در شمال و سنگ‌های آتش‌شانی در جنوب شده است [۱۶]. جدول ۱، کد محل، منبع آب و نام روستا و موقعیت جغرافیایی محل نمونه‌برداری را نشان می‌دهد. در مجموع ۱۲۰ نمونه از ۶۰ منبع آب (۲۲ چاه و ۳۸ قنات) روستاهای دو زمان ۴۴ متفاوت به صورت نمونه‌برداری لحظه‌ای تهیه گردید. نمونه از آب چاه و ۷۶ نمونه از آب قنات بود. نمونه‌ها در ظروف پلی‌اتیلنی ۱ لیتری جمع‌آوری شد و در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد برای انتقال به آزمایشگاه نگهداری شد. به نمونه‌هایی که جهت اندازه‌گیری سختی در نظر گرفته شده بود، اسید نیتریک ( $\text{HNO}_3$ ) اضافه شد تا pH نمونه به زیر ۲ برسد [۱۷]. در هر نمونه، پارامترهای کیفی آب شامل، pH، درجه حرارت ( $T^{\circ}\text{C}$ )، کل جامدات محلول [Total Dissolve Solid (TDS)]، سختی کل، سختی کلسیم ( $\text{Ca}^{+2}$ ) و قلیائیت (ALK) اندازه‌گیری شد. pH در محل نمونه‌برداری با استفاده از دستگاه pH متر قابل حمل مدل METTLER Sevengo ساخت سوئیس

محدود نشده و وسایل تهویه هوا و سیستم گرم‌کننده آب را نیز در بر می‌گیرد. تجمع رسوب بر روی وسایل الکتریکی همانند دستگاه‌های گرم‌کننده آب، منجر به تبدیل ناکارآمد گرما و جرم می‌شود که از طرفی موجب افزایش خرابی دستگاه‌ها و افزایش انرژی مورد نیاز می‌شود. مطالعات Kinsela و همکاران در استرالیا [۱۰]، Malakootian و Gauthier همکاران در کرمان [۱۴]، اشاره دارند که رسوب‌گذاری نامطلوب، اغلب موجب مشکلات تکنیکی و اقتصادی همچون گرفتگی کلی و جزئی لوله‌ها می‌شود، که خود منجر به کاهش میزان جریان آب، کاهش انتقال گرما، گرفتگی شیرها و فیلترها می‌گردد. هزینه‌های غیر مولد (غیر تولیدی) مربوط به رسوب‌گذاری در سال در فرانسه ۱/۵ میلیارد یورو، در انگلیس  $8/0$  میلیارد دلار، در ژاپن ۳ میلیارد دلار و در آمریکا ۹ میلیارد دلار تخمین زده شده است. از اینرو رسوب‌گذاری آب در صورتی که مورد توجه قرار نگیرد و برطرف نشود، خسارات غیر قابل جبرایی بر جا می‌گذارد [۱۳، ۱۵].

بنابراین بررسی کیفیت شیمیایی آب از نظر خورندگی و رسوب‌گذاری جهت پیشگیری از پدیده خورندگی و رسوب‌گذاری که باعث آسیب‌های بهداشتی و اقتصادی می‌شود، ضرورت دارد. با توجه به نقش و اهمیت پایش کیفی آب در تأمین آب شرب سالم و بهداشتی، این مطالعه با هدف بررسی میزان خورندگی و رسوب‌گذاری آب شرب چاه‌ها و قنوات روستاهایی مجاور گسل رفسنجان با استفاده از شاخص‌های خوردنگی انجام گردید.

## مواد و روش‌ها

نمونه‌برداری این مطالعه مقطعی در طی فواصل زمانی آبان ماه تا آذر ماه سال ۱۳۹۲ انجام گرفت. نمونه‌های آب از چاه‌ها و قنات‌های روستاهایی که در شعاع ۱۰

[۱۷]. ارزیابی دقت شاخص‌ها بر اساس توانایی‌هایشان در مشخص کردن حالت زیر اشباع، اشباع یا فوق اشباع بر حسب کربنات کلسیم است. این شاخص‌ها شامل: شاخص Langelier (LI)، شاخص Rayznar (RI)، شاخص Pockurius (AI) و شاخص Aggressiveness (PI) می‌باشد. برای تعیین پتانسیل خورندگی و رسوب‌گذاری آب چاهها و قنوات رostatahای مجاور گسل از شاخص‌های خورندگی استفاده شد. نحوه محاسبه شاخص‌های خورندگی با استفاده از پارامترهای اندازه‌گیری شده، در جدول ۲ آورده شده است.

اندازه‌گیری شد. درجه حرارت، کل جامدات محلول، هدایت الکتریکی (EC) با استفاده از دستگاه METTLER TOLEDO Sevengo مدلحمل مدل ساخت سوئیس اندازه‌گیری شد. سختی کل و سختی کلسیم به روش کمپلکسومتری با استفاده از محلول استاندارد EDTA در حضور معرف اریوکروم بلک تی و معرف موراکسید (Murexide) اندازه‌گیری شد. قلیائیت به روش تیتراسیون و با استفاده از اسید کلریدریک اندازه‌گیری گردید. روش آزمایش و نمونه‌برداری بر اساس کتاب استاندارد روش‌های آزمایش آب و فاضلاب انجام شد

جدول ۳- نحوه محاسبه شاخص‌های خورندگی با استفاده از پارامترهای اندازه‌گیری شده

$LI = pH - pHs$	شاخص [۱۳] (LI) Langelier
$pHs = 9.3 + A + B - C - D$	
$A = (\log_{10} TDS - 1) / 10$	
$B = -13.12 \log_{10} (T^{\circ}C + 273) + 34.55$	
$C = \log_{10} [Ca^{2+} \text{ as CaCO}_3 \text{ mg/L}]$	
$D = \log_{10} [\text{Alkalinity as CaCO}_3 \text{ mg/L}]$	
$RI = 2(pHs) - pH$	شاخص [۱۳] (RI) Rayznar
$AI = pH - \log(A.H)$	شاخص [۸] (AI) Aggressiveness
$PI = 2pHs - pH_{eq}$	شاخص [۸] (PI) Pockurius
$54.465 \log(T - AIK) + 4.pH_{eq} = 1$	

داده‌های جمع‌آوری شده به صورت آمار توصیفی گزارش گردید و با استفاده از نرم‌افزار Excel نسخه ۲۰۰۷ تحلیل گردید.

رسوب‌گذاری است. شاخص Rayznar برای ۸۶٪ چاهها (۱۹ حلقه چاه) و ۸۴٪ قنوات (۳۴ قنات) کمتر از ۷ می‌باشد و نشان‌دهنده خاصیت رسوب‌گذاری است. ۸۶٪ چاهها (۱۹ حلقه چاه) و ۵۸٪ قنوات (۳۱ قنات) دارای شاخص Aggressiveness بالاتر از ۱۲ می‌باشند که نشان‌دهنده خاصیت رسوب‌گذاری آب آن‌ها است. شاخص Pockurius برای ۶۴٪ چاهها (۱۴ حلقه چاه) و ۶۳٪ قنوات (۲۴ قنات) کمتر از ۶ بود که نشان‌گر خاصیت رسوب‌گذاری برای بیشتر چاهها و قنوات است.

## نتایج

به طور کلی میانگین و انحراف معیار، شاخص‌های خورندگی و پارامترهای اندازه‌گیری شده شامل، pH، درجه حرارت ( $T^{\circ}C$ )، کل جامدات محلول (TDS)، سختی کلسیم ( $Ca^{2+}$ ) و قلیائیت (ALK) در آب چاهها و قنوات رostatahای مجاور گسل رفسنجان در جدول ۳، ارائه شده است.

با توجه به جدول ۳، شاخص Langelier برای ۹۰٪ چاهها (۲۰ حلقه چاه) و ۹۲٪ قنوات (۳۵ قنات)، مثبت است. بنابراین آب اکثریت چاهها و قنوات دارای خاصیت



جدول ۱- کد محل، منبع آب، نام روستا و موقعیت جغرافیایی محل های نمونه برداری آب

کد محل	منبع آب	نام روستا	موقعیت جغرافیایی عرض طول	کد محل	منبع آب	نام روستا	موقعیت جغرافیایی عرض طول
۱	چاه	خاندانی	۳۰۲۲۴۳ ۵۵۵۱۰۰	۳۱	چاه	احمد آباد	۳۰۲۲۴۳ ۵۵۳۹۵۳
۲	چاه	نور آباد	۳۰۲۵۴۲ ۵۵۴۲۴۱	۳۲	قنات	اوراف	۳۰۱۳۲۸ ۵۵۵۹۲۳
۳	چاه	رحمت آباد	۳۰۲۸۱۲ ۵۵۳۹۰۸	۳۳	چاه	ماجد	۳۰۱۳۰۷ ۵۵۵۸۴۳
۴	قنات	احمد آباد دنه	۳۰۲۷۵۰ ۵۵۳۹۳۰	۳۴	قنات	سر سبز	۳۰۱۱۲۷ ۵۵۵۸۳۱
۵	چاه	احمد آباد دنه	۳۰۲۶۰۰ ۵۵۴۰۱۸	۳۵	قنات	دهوئیه	۳۰۱۱۴۲ ۵۵۵۸۵۵
۶	چاه	عباس آباد امین	۳۰۲۶۱۵ ۵۵۴۱۵۰	۳۶	چاه	الاغ چین	۳۰۱۰۵۷ ۵۵۵۸۲۳
۷	چاه	شریف آباد	۳۰۲۳۱۲ ۵۵۳۵۲۸	۳۷	قنات	الاغ چین	۳۰۱۰۳۰ ۵۵۵۸۱۶
۸	چاه	حسین آباد	۳۰۲۲۴۴ ۵۵۳۴۵۴	۳۸	قنات	دره گرم	۳۰۱۰۳۹ ۵۶۰۱۳۳
۹	چاه	علی آباد سادات	۳۰۳۰۴۵ ۵۵۳۶۴۳	۳۹	قنات	گروئیه	۳۰۱۰۱۲ ۵۶۰۱۲۵
۱۰	چاه	راه آهن	۳۰۲۹۳۰ ۵۵۳۶۲۴	۴۰	قنات	گروئیه سفلی	۳۰۱۰۴۳ ۵۶۰۱۴۵
۱۱	قنات	مرارع	۳۰۲۶۳۳ ۵۵۳۵۱۸	۴۱	قنات	عباس آباد	۳۰۱۴۰۹ ۵۶۰۰۵۲
۱۲	چاه	هرمز آباد	۳۰۲۴۴۲ ۵۵۴۳۴۶	۴۲	قنات	عبدل آباد	۲۹۵۳۲۹ ۵۶۲۲۱۲
۱۳	چاه شماره ۲	کوثرریز، همت آباد، حسن آباد نوش آباد، دولت آباد، یوسف آباد	۳۰۲۴۲۸ ۵۵۴۳۳۴	۴۳	قنات	غفار آباد	۲۹۵۲۰۳ ۵۶۲۰۴۲
۱۴	چاه شماره ۳	کوثرریز، همت آباد، حسن آباد نوش آباد، دولت آباد، یوسف آباد	۳۰۲۴۳۴ ۵۵۴۳۴۲	۴۴	قنات	کمال آباد	۳۰۰۲۴۱ ۵۶۲۶۰۷
۱۵	چاه شماره ۴	کوثرریز، همت آباد، حسن آباد نوش آباد، دولت آباد، یوسف آباد	۳۰۲۴۲۸ ۵۵۴۳۳۴	۴۵	قنات سر مهر	باغبزم	۲۹۴۷۵۳ ۵۵۲۸۰۹
۱۶	چاه شماره ۵	کوثرریز، همت آباد، حسن آباد نوش آباد، دولت آباد، یوسف آباد	۳۰۲۴۲۸ ۵۵۴۳۳۴	۴۶	قنات در کن پائین	باغبزم	۲۹۴۶۵۸ ۵۶۲۷۳۶
۱۷	مخزن آب حومه غربی	کوثرریز، همت آباد، حسن آباد نوش آباد، دولت آباد، یوسف آباد	۳۰۲۴۲۸ ۵۵۴۳۳۵	۴۷	قنات در کن بالا	باغبزم	۲۹۴۷۰۲ ۵۶۲۷۴۰
۱۸	چاه مرعشی	شهابیه	۳۰۲۶۲۲ ۵۵۳۲۳۸	۴۸	قنات	پیرنها	۲۹۴۷۵۳ ۵۶۲۶۱۸
۱۹	چاه	سیراب	۳۰۲۲۵۵ ۵۵۳۰۱۹	۴۹	قنات	کریکی	۲۹۴۷۳۸ ۵۶۲۵۴۹
۲۰	قنات	شادی آباد	۳۰۲۲۳۰ ۵۵۲۸۴۲	۵۰	قنات	سدول	۲۹۴۷۱۵ ۵۶۲۵۳۳
۲۱	قنات	منصور آباد	۳۰۲۲۳۸ ۵۵۲۸۱۷	۵۱	قنات	تقرکویه	۲۹۴۷۱۳ ۵۶۲۵۳۵
۲۲	قنات	دهوئیه راویز	۳۰۲۲۰۰ ۵۵۲۷۲۳	۵۲	قنات	مقصودک	۲۹۴۸۴۳ ۵۶۲۴۵۷
۲۳	قنات	فیچ	۳۰۲۲۱۱ ۵۵۲۶۵۸	۵۳	قنات	کهنه بید	۲۹۵۰۵۳ ۵۶۲۴۲۸
۲۴	قنات	رشجان	۳۰۲۲۰۳ ۵۵۲۶۲۳	۵۴	قنات	رهاوی	۲۹۵۱۰۹ ۵۶۲۴۴۸
۲۵	قنات	راویز	۳۰۲۲۰۷ ۵۵۲۴۳۳	۵۵	قنات	مومن آباد	۲۹۵۲۰۲ ۵۶۲۰۴۳
۲۶	قنات	رودین پائین	۳۰۲۱۴۷ ۵۵۲۳۲۶	۵۶	قنات	ماهونک	۲۹۵۷۴۶ ۵۶۲۳۳۶
۲۷	قنات	رودین بالا	۳۰۲۱۴۱ ۵۵۲۳۰۹	۵۷	چاه	هجین	۳۰۰۲۴۱ ۵۶۲۶۰۷
۲۸	قنات	حوم الدین	۳۰۲۲۰۸ ۵۵۲۵۲۱	۵۸	قنات	ده لرز	۲۹۴۹۵۵ ۵۶۱۷۵۸
۲۹	قنات	ولی	۳۰۲۷۲۶ ۵۵۳۴۵۰	۵۹	قنات	سفته	۲۹۵۳۳۳ ۵۶۱۷۲۶
۳۰	قنات	زنده	۳۰۲۷۴۸ ۵۵۳۴۳۵	۶۰	چاه	کوسه	۲۹۵۶۳۵ ۵۶۲۴۲۵

جدول ۳- میانگین و انحراف معیار شاخص‌های خورنده‌ی اندازه‌گیری شده آب چاه‌ها و قنوات روستاهای مجاور گسل رفسنجان در سال ۱۳۹۲

pH	ALK mg/l CaCO <sub>3</sub>	Ca <sup>++</sup> mg/l CaCO <sub>3</sub>	TDS mg/l	T°c	PI	AI	RI	LI	کد محل
۷/۲۸±۰/۳۸	۱۶±۱۲/۹۳	۲۸±۲۱/۲۵	۵۹۷±۴۶۹	۲۸/۸±۲/۸-	۵/۲۵±۰/۷۷	۱۲/۳۳±۰/۹۴	۶/۰ ۱±۱/۴۸	۰/۶۳±۰/۲۱	۱
۷/۷۸±۰/۴۲	۲۰±۱۸/۴۲	۱۰۸±۱۴/۳۲	۹۳۴±۳۸	۲۰±۴/۴۲	۶/۷۸±۰/۵۴	۱۲/۱۱±۰/۴۲	۶/۹۱±۲/۵۱	۰/۴۳±۰/۱۱	۲
۷/۲۷±۰/۱۸	۲۵۶±۲۶/۱۴	۷۲±۲۲/۶۳	۱۷۱۷±۱۴۱	۲۳±۲/۹۱	۶/۷۰±۰/۶۹	۱۱/۹۸±۱/۰۵	۷/۰ ۴±۱/۴۱	۰/۳۳±۰/۱۴	۳
۷/۹۵±۰/۲۹	۲۴۸±۳۱/۸۰	۱۸±۳۲/۱۱	۱۱۶۹±۲۱۲	۲۱/۹±۰/۱۲۳	۵/۹۶±۰/۸۱	۱۲/۹۴±۳/۰۸	۶/۰ ۰±۱/۷۴	۰/۹۴±۰/۶۰	۴
۷/۴۶±۰/۱۲	۲۴±۲۷/۸۸	۲۸±۲۸/۲۵	۲۷۳±۲۸۹	۲۰/۶۲±۱/۰۰	۵/۷۳±۱/۰۱	۱۲/۲۸±۰/۹۹	۶/۳۱±۰/۷۲	۰/۵۷±۰/۱۷	۵
۸/۰۳±۰/۶۴	۲۰±۲۱/۳۸	۹۶±۱۶/۹۶	۷۴۸±۸۴	۱۹/۸۴±۱/۰۲	۶/۸۱±۰/۸۵	۱۲/۲۳±۲/۸۲	۶/۷۲±۱/۹۵	۰/۶۵±۰/۲۶	۶
۷/۷۳±۰/۲۱	۱۴۰±۹/۷۱	۲۰۰±۲۸/۸۷	۸۸۱±۱۰۲	۲۸/۹۶±۲/۱۴	۶/۴۳±۰/۹۱	۱۲/۱۷±۲/۲۴	۶/۳۹±۱/۰۸	۰/۶۶±۰/۴۱	۷
۷/۴۲±۰/۱۱	۱۹۲±۱۸/۸۱	۹۶±۲۷/۹۶	۱۱۱۹±۱۵۴	۲۷/۹±۰/۱۸۱	۶/۶۵±۰/۹۸	۱۱/۶۸±۱/۰۹	۷/۱۲±۱/۲۱	۰/۱۴±۰/۰۶	۸
۷/۵۳±۰/۲۸	۳۶±۰۵/۰۰	۱۰۰±۱۷/۶۳	۲۰۰±۲۱۰	۲۷/۳۳±۲/۰۲	۵/۰ ۹±۰/۹۲	۱۲/۰ ۷±۱/۰۲	۵/۸۴±۰/۹۶	۰/۸۴±۰/۱۹	۹
۸/۰۲±۰/۱۶	۲۰۰±۳۵/۴۶	۱۴۰±۲۳/۲۸	۱۷۹۵±۱۴۸	۲۵±۳/۵۲	۶/۴۲±۱/۱۰	۱۲/۴۶±۲/۴۱	۶/۳۱±۱/۸۱	۰/۸۵±۰/۳۷	۱۰
۷/۹۲±۰/۱۰	۲۲۰±۲۵/۷۹	۲۲۰±۴۲/۱۴	۱۱۸۳±۱۳۰	۲۱/۳۸±۲/۳۸	۵/۹۹±۱/۲۴	۱۲/۶۰±۱/۸۵	۶/۰ ۴±۱/۱۱	۰/۹۳±۰/۴۳	۱۱
۷/۷۶±۰/۳۱	۳۳۰±۲۹/۹۸	۲۶۰±۳۵/۸۶	۴۷۰±۲۱۲	۲۱/۵۳±۱/۸۲	۵/۸۶±۰/۸۳	۱۲/۳۸±۱/۳۸	۶/۱۷±۰/۰۵۵	۰/۷۸±۰/۱۹	۱۲
۶/۷۷±۰/۰۹	۴۴±۰۵/۳۰	۲۰۰±۲۶/۲۲	۳۶۴±۱۶۱	۲۲/۷۱±۳/۱۴	۶/۱۹±۰/۸۹	۱۲/۴۱±۰/۹۸	۶/۴۷±۰/۹۱	۰/۶۶±۰/۲۷	۱۳
۷/۷۴±۰/۰۴	۲۴۸±۳۴/۳۶	۱۸۰±۱۰/۱۴	۱۱۶۰±۷۷	۲۴/۲۵±۱/۱۷	۵/۲۳±۰/۷۰	۱۲/۶۶±۲/۰۶	۵/۷۸±۱/۳۸	۰/۹۴±۰/۱۷	۱۴
۷/۸۰±۰/۱۵	۲۶۰±۲۱/۷۹	۱۶۰±۱۴/۰۰	۱۳۶۵±۱۶۱	۱۷/۱۲±۲/۹۱	۶/۲۸±۰/۹۱	۱۲/۲۵±۱/۰۵	۶/۰ ۶±۰/۰۱	۰/۵۵±۰/۳۱	۱۵
۷/۷۶±۰/۲۵	۴۲±۰۴/۵۷	۱۹۲±۴۹/۹۲	۱۲۲±۱۸۹	۱۹/۲۵±۱/۴۲	۸/۱۵±۱/۰۵	۱۲/۳۴±۱/۹۳	۸/۰ ۱±۱/۴۰	۰/۸۳±۰/۱۱	۱۶
۷/۸۷±۰/۲۹	۲۱۲±۱۶/۲۹	۱۸۰±۲۰/۷۱	۱۳۹۴±۱۶۲	۲۰±۱/۸۴	۶/۶۸±۰/۸۳	۱۲/۱۹±۱/۷۳	۶/۸۵±۰/۶۷	۰/۴۵±۰/۲۴	۱۷
۷/۸۰±۰/۱۳	۳۲۰±۰۵/۴۸	۹۸±۹/۳۶	۱۳۹۴±۱۲۷	۲۰±۲/۵۲	۵/۷۵±۰/۵۹	۱۲/۸۱±۲/۱۵	۵/۹۸±۱/۰۹	۱/۰ ۳±۰/۱۴	۱۸
۷/۷۵±۰/۴۰	۲۰±۱۴/۹۷	۱۴۰±۱۸/۱۵	۱۳۹۴±۸۴	۱۷/۵۲±۱/۱۴	۵/۰ ۵±۱/۱۴	۱۳/۱۲±۲/۷۵	۵/۲۸±۰/۸۷	۱/۴۱±۰/۲۲	۱۹
۸/۲۹±۰/۲۳	۳۲۰±۲۲/۳۵	۱۲۸±۲۵/۴۲	۱۰۶±۱۰۳	۱۶/۶۰±۱/۳۴	۶/۰ ۷±۱/۳۸	۱۲/۹۰±۱/۸۲	۵/۹۹±۲/۰۰	۱/۱۰±۰/۳۱	۲۰
۸/۰۱±۰/۱۸	۲۸±۱۹/۶۳	۲۴۸±۶/۶۳	۱۲۹۲±۱۹۹	۱۸/۰۳±۴/۱۲	۵/۶۳±۱/۰۵	۱۲/۸۵±۱/۰۷	۵/۷۵±۱/۱۳	۱/۱۱±۰/۱۸	۲۱
۷/۸۲±۰/۲۳	۴۸±۰۲۹/۳۱	۲۸±۲۲/۵۰	۱۲۸۳±۱۴۸	۱۸/۷۱±۱/۷۴	۴/۶۹±۱/۸۸	۱۲/۹۴±۱/۹۶	۵/۳۳±۱/۸۴	۱/۲۲±۰/۱۱	۲۲
۷/۷۲±۰/۳۴	۳۲۰±۲۰/۸۱	۳۴±۱۹/۲۳	۱۰۸۴±۱۱۵	۱۵/۳۰±۱/۱۷	۵/۲۷±۱/۱۶	۱۲/۷۵±۲/۱۸	۵/۷۶±۱/۳۷	۰/۹۷±۰/۲۹	۲۳
۷/۷۲±۰/۱۱	۳۲۰±۴۴/۱۲	۱۸۰±۱۵/۷۸	۸۱۱±۷۰	۱۷/۹۲±۳/۱۰	۵/۷۰±۱/۰۱	۱۲/۴۸±۱/۰۴	۶/۱۹±۱/۰۲	۰/۷۶±۰/۳۱	۲۴
۷/۸۶±۰/۲۷	۳۲۰±۲۵/۵۱	۲۰۰±۱۸/۳۶	۵۰۴±۳۳	۱۵±۲/۹۳	۵/۶۸±۰/۸۶	۱۲/۶۶±۱/۲۶	۶/۰ ۳±۰/۰۹	۰/۹۱±۰/۴۷	۲۵
۷/۲۸±۰/۲۰	۲۶۰±۱۶/۴۵	۲۰۰±۱۳/۶۰	۵۴۹±۹۸	۱۴±۱/۸۷	۶/۰ ۴±۱/۸۶	۱۱/۹۹±۱/۴۸	۶/۸۲±۲/۱۷	۰/۲۲±۰/۱۰	۲۶
۸/۱۵±۰/۳۱	۲۲۴±۲۰/۰۰	۱۳۶±۱۳/۴۶	۳۸۶±۵۹	۱۴/۳۵±۳/۴۱	۶/۵۵±۰/۷۴	۱۲/۶۳±۲/۲۴	۶/۳۹±۱/۶۶	۰/۸۷±۰/۱۵	۲۷
۷/۸۹±۰/۲۴	۱۲۵±۱۹/۶۳	۶۸±۱۱/۳۲	۷۵۰±۴۵۴	۱۵/۱۲±۲/۹۶	۸/۰ ۶±۲/۱۲	۱۱/۸۱±۰/۸۶	۷/۷۸±۰/۷۱	۰±۰/۰۸	۲۸
۸/۰۵±۰/۳۱	۲۵±۰۱۸/۸۵	۱۸۸±۱۲/۷۵	۱۹۹۲±۲۲۶	۱۹/۱۴±۱/۰۲	۵/۸۳±۰/۹۴	۱۲/۷۷±۱/۰۷	۵/۸۱±۱/۰۰	۱/۱۲±۰/۳۴	۲۹
۸/۲۹±۰/۱۴	۲۸±۰۲۲/۷۴	۱۲۰±۸/۸۰	۳۸۷۷±۲۶۸	۲۱/۳۶±۱/۱۸	۶/۲۵±۰/۶۰	۱۲/۸۱±۲/۰۶	۶/۰ ۹±۲/۴۰	۱/۰ ۹±۰/۸۱	۳۰

۱۵۰ جدول ۳- میانگین و انحراف معیار شاخص‌های خورنده‌گی و پارامترهای اندازه‌گیری شده آب چاه‌ها و قنوات رستهای مجاور گسل رفسنجان در آبان و آذر سال ۱۳۹۲

pH	ALK mg/l CaCO <sub>3</sub>	Ca <sup>+</sup> <sub>2</sub> mg/l CaCO <sub>3</sub>	TDS mg/l	T° <sub>c</sub>	PI	AI	RI	LI	کد محل
۸/۰۵±۰/۱۱	۳۶۰±۳۳/۳۵	۱۶۰±۱۲/۱۸	۱۲۱۵±۱۱۳	۱۵/۶۶±۲/۵۰	۵/۳۹±۰/۸۷	۱۲/۵۹±۰/۷۹	۵/۹۳±۱/۲۸	۰/۸۶±۰/۲۷	۳۱
۷/۷۶±۰/۲۸	۲۴۸±۱۲/۸۱	۲۰۰±۲۱/۴۲	۳۷۴۰±۲۰۰	۱۴/۸۳±۲/۱۱	۶/۲۴±۰/۵۴	۱۲/۴۵±۱/۰۶	۶/۵۳±۱/۰۱	۰/۶۱±۰/۲۰	۳۲
۸/۱۴±۰/۲۳	۴۰۰±۳۶/۶۷	۲۴۰±۱۶/۷۴	۲۰۰۰±۱۵۲	۲۱±۳/۰۰	۵/۱۳±۰/۷۰	۱۱/۷۱±۰/۸۸	۶/۷۷±۱/۴۲	۰±۰/۱۹	۳۳
۷/۹۶±۰/۳۷	۱۹۲±۱۸/۵۸	۲۸۰±۲۱/۹۲	۲۶۶۰±۱۸۱	۱۹/۸۴±۱/۰۳	۶/۱۱±۱/۰۵	۱۲/۵۲±۲/۰۴	۶/۰۴±۱/۱۴	۰/۹۶±۰/۵۲	۳۴
۷/۸۹±۰/۱۹	۳۴۴±۲۵/۵۲	۱۴۰±۲۹/۲۸	۲۱۴۰±۱۳۵	۲۲/۳۱±۲/۹۰	۵/۷۲±۰/۹۸	۱۲/۵۲±۲/۳۱	۶/۰۹±۰/۹۱	۰/۸۹±۰/۳۹	۳۵
۷/۳۸±۰/۲۵	۳۶۰±۳۴/۶۱	۲۴۰±۱۴/۸۰	۱۹۵۸±۱۰۱	۲۰/۱۱±۱/۱۳	۵/۲۶±۰/۶۶	۱۲/۳۱±۱/۵۳	۶/۱۷±۱/۵۷	۰/۶۰±۰/۲۸	۳۶
۷/۴۹±۰/۴۱	۳۲۰±۲۷/۱۱	۲۲۰±۷/۵۳	۱۸۲۲±۱۴۹	۱۹/۵±۳/۶۲	۵/۵۳±۰/۶۱	۱۲/۳۳±۱/۹۵	۶/۲۵±۲/۱	۰/۶۱±۰/۱۵	۳۷
۸/۰۸±۰/۲۸	۸۰±۷/۱۷	۳۶۸±۳۰/۱۷	۱۵۶۷۰±۱۰۱۱	۲۰/۹±۱/۵۷	۷/۶۵±۰/۵۴	۱۲/۲۷±۰/۹۲	۶/۷۹±۱/۸۲	۰/۶۴±۰/۳۱	۳۸
۸/۱۱±۰/۲۳	۸۰±۴/۵۷	۲۸۰±۱۷/۴۴	۴۸۶۰±۱۹۰	۲۵/۵۷±۳/۲۳	۷/۲۶±۰/۴۹	۱۲/۴۶±۱/۵۵	۶/۸۴±۰/۸۷	۰/۸۱±۰/۱۱	۳۹
۷/۷۵±۰/۱۸	۱۲۰±۲۰/۶۳	۶۸۰±۵۶/۸۰	۷۳۲۰±۴۵۲	۲۱/۱۸±۱/۲۰	۶/۰۹±۱/۰۷	۱۲/۶۶±۱/۴۷	۵/۹۲±۱/۲۴	۰/۹۱±۰/۲۹	۴۰
۷/۷۸±۰/۱۲	۱۸۰±۲۸/۵۲	۶۸۰±۳۱/۴۲	۱۰۳۳۰±۴۹۸	۲۰/۶۱±۱/۸۱	۵۳۵۰±۱/۲۸	۱۲/۸۶±۱/۱۷	۵/۵۹±۰/۳۹	۱/۰۷±۰/۷۰	۴۱
۶/۷۹±۰/۲۷	۵۸۰±۵۲/۸۹	۴۰۰±۲۷/۱۴	۴۹۷۰±۲۴۳	۱۹/۸۴±۰/۹۴	۳/۵۱±۰/۸۸	۱۲/۳۳±۲/۱۰	۵/۳۱±۱/۰۷	۰/۷۴±۰/۴۲	۴۲
۷/۰۰±۰/۴۱	۶۸۰±۴۶/۷۳	۳۲۰±۱۹/۰۰	۲۴۱۰±۱۲۵	۱۸/۳۸±۱/۸۰	۴/۱۲±۰/۱۹	۱۲/۳۳±۱/۵۹	۵/۸۱±۱/۱۴	۰/۵۹±۰/۰۹	۴۳
۷/۷۳±۰/۲۹	۳۶۰±۳۱/۰۰	۲۲۰±۲۴/۴۱	۱۵۹۲±۶۵	۱۶/۹۲±۳/۲۶	۵/۶۰±۰/۸۳	۱۲/۱۰±۰/۷۳	۶/۶۱±۱/۵۷	۰/۳۵±۰/۱۱	۴۴
۷/۳۵±۰/۴۳	۴۰۸±۲۴/۲۱	۱۶۰±۱۷/۶۳	۳۳۷۰±۴۳۱	۱۸±۲/۸۸	۵/۵۷±۰/۴۸	۱۲/۲۳±۱/۳۶	۶/۵۸±۱/۵۱	۰/۳۸±۰/۱۸	۴۵
۶/۸۴±۰/۳۵	۲۶۰±۲۹/۱۳	۲۰۰±۲۷/۸۴	۹۶۶±۷۹	۱۵/۹۴±۱/۲۰	۶/۰۲±۰/۹۵	۱۰/۵۵±۱/۵۷	۷/۲۵±۲/۴۵	-۰/۲۰±۰/۱۴	۴۶
۷/۰۰±۰/۲۶	۲۸۰±۱۶/۵۴	۱۶۰±۱۱/۸۳	۹۴۴±۶۱	۱۴/۶۳±۰/۸۰	۶/۱۴±۰/۶۵	۱۱/۶۵±۰/۹۸	۷/۲۷±۱/۱۳	۰/۱۳±۰/۰۷	۴۷
۷/۳۸±۰/۱۸	۲۴۰±۱۴/۷۶	۲۰۰±۱۵/۹۲	۱۲۶۱±۱۴۹	۱۵/۹۱±۲/۶۱	۶/۱۶±۰/۶۹	۱۲/۰۶±۱/۰۹	۶/۸۰±۱/۸۱	۰/۲۸±۰/۱۵	۴۸
۶/۹۹±۰/۲۷	۳۴۰±۶۱/۴۵	۲۰۰±۲۵/۳۳	۱۳۶۲±۱۰۸	۱۴/۲۰±۱/۶۶	۵/۷۱±۰/۲۲	۱۱/۸۲±۱/۶۴	۶/۹۶±۱/۳۸	۰/۰۱±۰/۰۵	۴۹
۶/۵۲±۰/۳۱	۴۰۰±۴۴/۷۹	۲۸۰±۳۲/۲۸	۲۷۶۰±۲۲۴	۱۳/۴۷±۰/۹۴	۵/۲۳±۰/۵۷	۱۱/۵۶±۱/۲۰	۷/۰۶±۰/۶۷	-۰/۲۷±۰/۱۹	۵۰

۷/۶۲±۰/۱۷	۲۴±۱۸/۲۴	۱۴۸±۱۵/۶۰	۱۱۹۴±۱۱۹	۱۴±۱/۴۲	۶/۴۹±۰/۱۸۴	۱۱/۸۱±۱/۱۵	۶/۸۹±۰/۴۹	۰/۳۶±۰/۲۱	۵۱
۷/۳۸±۰/۴۱	۳۵۲±۳۰/۳۷	۱۶±۳۰/۹۷	۲۰۹±۱۸۶	۱۶/۶۴±۳/۱۲	۵/۷۸±۱/۲۵	۱۲/۰۹±۱/۸۴	۶/۷۶±۱/۷۸	۰/۳۰±۰/۱۶	۵۲
۷/۲۴±۰/۰۷	۴۶۰±۳۹/۸۱	۳۳۲±۵۲/۳۹	۲۳۸±۲۴۷	۱۵/۷۲±۱/۹۴	۴/۸۰±۰/۴۳	۱۲/۴۲±۱/۵۶	۶/۰۰±۱/۴۱	۰/۶۱±۰/۲۸	۵۳
۷/۵۲±۰/۲۵	۴۸±۲۸/۳۳	۳۱۲±۴۰/۷۱	۲۹۱±۲۶۷	۱۶/۱۴±۱/۰۰	۴/۷۹±۰/۹۱	۱۲/۶۷±۱۲/۱۸	۵/۷۶±۰/۹۹	۰/۸۷±۰/۴۴	۵۴
۷/۲۴±۰/۳۰	۲۶۰±۹/۴۷	۳۰۰±۳۳/۱۲	۳۷۹±۲۹۸	۱۸/۴۷±۱/۵۱	۵/۵۴±۰/۸۹	۱۲/۰۹±۱/۷۲	۵/۶۸±۰/۵۳	۰/۳۱±۰/۱۰	۵۵
۷/۸۲±۰/۱۴	۳۲۰±۳۰/۲۸	۲۴۰±۲۵/۳۸	۱۰۷۲±۴۹۴	۲۱±۱/۴۳	۵/۵۵±۰/۸۰	۱۲/۷۰±۱/۱۱	۵/۹۴±۱/۲۷	۰/۹۳±۰/۳۲	۵۶
۶/۶۲±۰/۱۷	۸۰۰±۹۷/۸۵	۵۶۰±۳۲/۶۲	۱۲۱۱±۳۲۵	۱۸/۳۵±۱/۸۱	۳/۳۵±۰/۸۹	۱۲/۲۵±۰/۶۴	۵/۷۲±۱/۵۴	۰/۴۳±۰/۲۰	۵۷
۷/۵۰±۰/۰۹	۷۰۰±۷۳/۲۰	۲۸±۹/۴۸	۲۳۲۰±۱۵۶	۱۲/۵۶±۰/۷۵	۴/۴۴±۰/۵۱	۱۲/۷۹±۱/۷۷	۵/۶۵±۰/۸۲	۰/۹۲±۰/۵۷	۵۸
۷/۷۷±۰/۲۵	۳۲۰±۱۷/۴۲	۱۸±۲۳/۱۱	۱۹۴۶±۸۲	۱۴/۱۶±۲/۶۸	۵/۸۴±۰/۳۷	۱۲/۵۳±۱/۸۶	۶/۲۸±۰/۳۹	۰/۷۴±۰/۱۷	۵۹
۷/۳۶±۰/۱۸	۳۴۸±۳۶/۰۰	۱۶۰±۱۰/۸۶	۴۱۰۰±۲۱۹	۱۸/۱۴±۱/۱۲	۵/۸۱±۰/۸۶	۱۲/۱۰±۱/۲۳	۶/۷۱±۱/۳۴	۰/۳۲±۰/۱۳	۶۰

LI= Langelier Index RI= Raynar Index AI= Aggressiveness Index PI= Pockurius Index

T= Temperature TDS= Total Dissolve Solid Ca= Calcium ALK= Alkalinity

## بحث

در مطالعه Gauthier و همکاران [۱۳] در خصوص کاربرد روش کنترل سریع رسوب آب ارزیابی توانایی تشکیل رسوب آب رودخانه سن در فرانسه، مشخص شد آب رودخانه دارای خاصیت رسوب‌گذاری است و این خاصیت به کیفیت آب و فصل سال بستگی دارد. نتایج تمامی مطالعات فوق با مطالعه حاضر مطابقت دارد و همگی بر استفاده از راهکارهایی همچون تعديل دمای آب گرم، تعديل pH، استفاده از ترکیبات بازدارنده رسوب، وسایل مغناطیسی و ابزارهای تصفیه‌ای با هزینه و تکنولوژی پایین، جهت پیشگیری از بروز رسوب‌گذاری تأکید دارند، تا از بروز آسیبهای اقتصادی به شبکه آبرسانی و سایر لوازم صنعتی و خانگی جلوگیری شود.

مطالعه Arko در خصوص بررسی خصوصیات رسوب‌گذاری آب زیرزمینی منطقه ارگن ترکیه که بر روی آب ۱۲ چاه انجام شد، نتایج خورندگی آب را نشان داد که علت اصلی را غلظت بالای سولفات ذکر نمود [۱].

مطالعه Bastida و همکاران در خصوص خورندگی طبیعی منگنز در آب آشامیدنی یکی از شهرهای مکریک، نتایج نشان داد سطح بالای منگنز و نیترات در آب موجب افزایش اسیدیته آب شده و منجر به خورندگی عمدہ‌ای در سیستم توزیع آب می‌شود [۷].

در مطالعه Ebrahimi و همکاران در بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب‌گذاری آب شرب شهر کوهدهشت با استفاده از اندیس‌های خورندگی، نتایج نشان داد که آب دارای خصوصیت خورندگی است و باید اقدامات کنترلی در زمینه تعادل pH و تثبیت آب انجام گیرد [۸]. مطالعه Teimouri و همکاران، در بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب‌گذاری آب شهر کیان با استفاده از شاخص

خورندگی و رسوب‌گذاری آب از مسایل مهمی است که در پایش سیستم‌های توزیع آب باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد، زیرا عدم توجه به کیفیت شیمیایی آب از نظر تعادل شیمیایی و پیدایش هر کدام از پدیده‌های فوق می‌تواند باعث آسیبهای بهداشتی و اقتصادی فراوانی گردد. میانگین محاسبه شده شاخص‌های Pockurius، Aggressiveness، Rayznar، Langelier نشان می‌دهد که آب اکثریت چاه‌ها و قنوات روستاهای مجاور گسل رفسنجان دارای خاصیت رسوب‌گذاری هستند.

در مطالعه Zareabyaneh و همکاران [۱۸]، در بررسی خورندگی و رسوب‌گذاری آب‌های زیر زمینی دشت همدان، نتایج نشان داد که آب چاه‌ها، قنوات و چشمه‌های دشت همدان تمایل به رسوب‌گذاری دارد. مطالعه Malakootian و همکاران [۱۴]، در بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب‌گذاری آب شرب شبکه توزیع کرمان، وضعیت رسوب‌گذاری را نشان داد.

در مطالعه Mazloomi و همکاران [۱۹] در بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب‌گذاری نشان داده شد. در آب شهر شیراز، خاصیت رسوب‌گذاری نشان داده شد. در مطالعه Ghaneian و همکاران [۲۰] در خصوص کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی بخش خرانق یزد، نتایج نشان داد که آب دارای خاصیت رسوب‌گذاری است. در مطالعه Kinsela و همکاران [۱۰]، در خصوص پتانسیل رسوب‌گذاری آب شرب چاه‌های مناطق شمالی و مرکزی کشور استرالیا، نتایج نشان داد که ۶۳٪ از چاه‌های منطقه شمال دارای پتانسیل تشکیل کربنات کلسیم بوده و این پتانسیل تا ۹۱٪ در مناطق مرکزی افزایش یافته.

سیستم‌های انتقال آب جلوگیری نمود. از روش‌هایی همچون تعديل pH استفاده از ترکیبات بازدارنده رسوب، وسایل مغناطیسی و ابزارهای تصفیه‌ای با هزینه و تکنولوژی پایین می‌توان جهت پیشگیری از بروز رسوب‌گذاری استفاده نمود.

### تشکر و قدردانی

این پژوهش در مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان و با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه به انجام رسیده است. نویسنده‌گان از همکاری خانم مهندس خاشی و خانم مهندس نجفی و سایر دست‌اندرکاران سپاسگزاری می‌نمایند.

Langelier و Rayznar خصوصیت خورندگی است [۲۱].

تفاوت نتایج این مطالعه با مطالعات فوق، به علت TDS بالا و مقدار بالای سختی آب چاهها و قنوات روستاهای گسل رفسنجان و همچنین مقدار بارندگی و تغییرات دمایی در فصول سال و ساختار زمین شناختی منطقه نسبت به سایر مناطق است.

### نتیجه‌گیری

با توجه به این که آب چاهها و قنوات روستاهای مجاور گسل رفسنجان دارای وضعیت رسوب‌گذاری می‌باشد و مشکلات عمده رسوب‌گذاری به علت وجود بی‌کربنات کلسیم می‌باشد، لذا با توجه به زیان‌های اقتصادی ناشی از رسوب‌گذاری، تا حد ممکن باید از تشکیل رسوب در

## References

- [1] Arkoç O. Assessment of scaling properties of groundwater with elevated sulfate concentration: a case study from Ergene Basin, Turkey. *Arab J Geosci* 2013; 6: 4377-85.
- [2] WHO, Guidelines for Drinking Water Quality, World Health Organization, Geneva. 2004, 1: 57.
- [3] Mcnille LS, Edwards M. The importance of temperature in assessing iron pipe corrosion in water distribution systems. *Environ Monito Assessm* 2002; 77(3): 229-42.
- [4] Okereke A, Stevens J. Kinetics of iron oxidation by thiobacillus ferrooxidans. *Appl Environ Microbiol* 1991; 57(4): 1052-56.
- [5] Tarantseva KR, Firsova VN. The Effect of Corrosion Products on the Toxicity of Industrial Sewage. *Protect Metals* 2006; 42(2): 188-93.
- [6] Peng CY, Korshin GV, Valentine R, Hill A, Friedman M, Reiber S. Characterization of elemental and structural composition of corrosion scales and deposits formed in drinking water distribution systems. *Water Res* 2010; 44(15): 4570-80.
- [7] Bastida CA, Martínez-Miranda V, Vázquez-Mejía G, Solache-Ríos M, Fonseca-Montes G, Trujillo-Flores E. The corrosive nature of manganese in drinking water. *Sci Total Environ* 2013; 447: 10-6.

- [8] Ebrahimi A, Kamarehie B, Asgari G, Mohammadi AS, Roshanaei G. Drinking Water Corrosivity and Sediment in the Distribution Network of Kuhdasht, Iran. *Resae Health Syst* 2012; 8(3): 479-86. [Farsi]
- [9] Peng CY, Korshin GV. Speciation of trace inorganic contaminants in corrosion scales and deposits formed in drinking water distribution systems. *Water Res* 2011; 45(17): 5553-63.
- [10] Kinsela AS, Jones AM, Collins RN, Waite TD. The impacts of low-cost treatment options upon scale formation potential in remote communities reliant on hard groundwaters. A case study: Northern Territory, Australia. *Sci Total Environ* 2012; 416: 22-31.
- [11] Fathi A, Mohamed T, Claude G, Maurin G, Mohamed BA. Effect of a magnetic water treatment on homogeneous and heterogeneous precipitation of calcium carbonate. *Water Res* 2006; 40(10): 1941-50.
- [12] Schausberger P, Mustafa GM, Leslie G, Friedl A. Scaling prediction based on thermodynamic equilibrium calculation scopes and limitations. *Desalination* 2009; 244: 31-47.
- [13] Gauthier G, Chao Y, Horner O, Ramos OA, Hui F, Lédion J, et al. Application of the Fast Controlled Precipitation method to assess the scale-forming ability of raw river waters. *Desalination* 2012; 299: 89-95.
- [14] Malakootian M, Fatehizadeh A, Meydani E. Investigation of Corrosion Potential and Precipitation Tendency of Drinking Water in Kerman Distribution System. *JTB Yazd* 2012; 11(3): 1-10. [Farsi]
- [15] Mac AJ, Parsons SA. Calcium carbonate scale control, effect of material and inhibitors. *Water Sci. Technol* 2004; 49: 153-9.
- [16] Introduction Seismicity and seismotectonics of the central Iran. Available at: URL: [www.ngdir.ir/GeoportalInfo/PSubjectInfoDetail.aspx?PID=780&index=24](http://www.ngdir.ir/GeoportalInfo/PSubjectInfoDetail.aspx?PID=780&index=24). Accessed December 26, 2013.
- [17] APHA-AWWA-WPCF. Standard methods for examination of water and wastewater. 17th edition. Washington D. C., U.S.A.: American Public Health Association and Water Pollution Control Federation. 2005.
- [18] Zareabyaneh H, Abdolsalhi A, Kazemi A. Survey of Corrosion or Scaling Potential groundwater in the plain of Hamadan - Spring. *Environment. Sci. Technol* 2010; 12(2): 89-101. [Farsi]
- [19] Mazloomi S, Babaie AA, davil MF, Abouee E, nejad AB, sough KH. Corrosion and Scaling Potentiality of Shiraz Drinking Water. *JTB Yazd* 2008; 23-24(1-2): 64-72. [Farsi]
- [20] Ghaneian M, Ehrampoush M, Ghanizadeh G. Survey of Corrosion and Precipitation Potential in Dual Water Distribution System in Kharanagh District of Yazd Province. *JTB Yazd* 2008; 7(3-4): 65-73. [Farsi]
- [21] Teimouri F, Sadeghi M, Drees F, Hashemi H, Shakeri K, Rezaei S. Survey of Corrosion or Scaling Potential of Resources, Storage and Distribution of Water Supply System in Kian by using Langelier and Rayznar Indexes. *Res.Health Syst* 2012; 8(1): 78-84. [Farsi]

# Evaluation of Corrosion and Scaling Potential of Wells Drinking Water and Aqueducts in Rural Areas Adjacent to Rafsanjan Fault in During October to December 2013

M. Malakootian<sup>1</sup>, M. Mobini<sup>2</sup>, I. Sharifi<sup>3</sup>, A. Haghghi Pour

Received:08/02/2014      Sent for Revision:16/03/2014      Received Revised Manuscript:20/05/2014      Accepted:07/06/2014/

**Background and Objective:** Water corrosion leads to increase in toxic metals concentration, such as arsenic, copper, lead, cadmium, zinc, nickel, iron and manganese in water. Toxic metals in water consumers cause acute health risks. Scaling water leads to economic and technical problems. Thus, The aim of this study was to investigate the corrosion and scaling potential of wells drinking water and aqueducts in rural areas adjacent to Rafsanjan fault.

**Materials and Methods:** This cross-sectional study was performed during October to December in 2013. 120 water samples were totally taken through grab sampling in two stages from 22 wells and 38 aqueducts in rural areas adjacent to Rafsanjan fault. The temperature, calcium hardness, alkalinity, total dissolved solids, and pH were measured. The potential of corrosion and scaling of waters were analyzed using corrosion Indexes. Data were analyzed by descriptive statistics.

**Results:** Langelier indexes for 90 percent of wells and 92 percent of aqueducts, were positive and 86 percent of wells and 84 percent of aqueducts of Rayznar index obtained less than 7. Aggressiveness index for 86 percent of wells and 81 percent of aqueducts was more than 12 and 64 percent of wells and aqueducts of Pockurius index was less than 6.

**Conclusion:** It was realized that wells and aqueducts drinking water in rural areas adjacent to Rafsanjan fault has scaling tendency by survey of corrosion indexes. Thus, it is necessary to stop economical loss and hygienic harms in order to maintain water quality stabilization.

**Keywords:** Scaling, Corrosion, Well and aqueduct, Drinking water

**Funding:** This research was funded by Kerman University of Medical Sciences.

**Conflict of interest:** None declared.

**Ethical approval:** The Ethics Committee of Kerman University of Medical Sciences approved the study.

**How to cite this article:** Malakootian M, Mobini M, Sharifi I, Haghghi Pour A. Evaluation of Corrosion and Scaling Potential Drinking Water Wells and Aqueducts Drinking Water in Rural AreasAdjacent to Rafsanjan Fault in 2013. *J Rafsanjan Univ Med Sci* 2014; 13(3): 293-304. Farsi

1- Prof. of Environmental Health Engineering Research Center and Dept. of Environmental Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

2- MSc of Environmental Health Engineering, Occupational Environment Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

(Corresponding Author):(0391) 5234003, Fax: (0391) 5225913 , E-mail: mmobini83@yahoo.com

3- BSc Student of Environmental Health Engineering, Dept.of Environmental Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran